Le Quotidien Jurassien

18.12.2009

AP-00375

Centre de Renfort d'Incendie et de Secours de Delémont

Titre du document :	Le Quotidien Jurassien 18.12.2009
Identifiant du document :	AP-00375
Type de document :	Article de presse (AP)
Description :	
Mots clés :	
Emplacement :	CRISD --> Documents --> Interventions --> Articles presse
Début validité :	18.12.2009
Fin validité :	00.00.0000
Ajouté par :	Froidevaux Marius le 02.09.2014 à 21h27
Modifié par :	-
Téléchargé par :	Anonyme le 27.04.2024 à 10:46

Historique des versions :

Date de publication	*Publié par*	*Commentaires version*
02.09.2014 à 21h27 *	**Froidevaux Marius**	

** Version téléchargée*

Le Quotidien Jurassien, 18 décembre 2009

La pollution aux hydrocarbures de la Birse est quasiment sous contrôle.
PAGE 7

Pollution de la Birse: la ville ne pompe plus ses nappes des Rondez

Alors qu'elle est quasiment sous contrôle sur le terrain, la pollution aux hydrocarbures qui a malencontreusement souillé la Birse lundi entre Delémont et Soyhières continue de faire couler de l'encre. Depuis le début de la semaine, la ville de Delémont a décidé de ne plus pomper d'eau dans les nappes phréatiques des Rondez, situées dans le secteur de la pollution.

«Il s'agit d'une mesure préventive. Comme nous l'expliquions déjà au début de la semaine, nous ne pouvons pas nous permettre d'envoyer de l'eau potentiellement contaminée dans les robinets des Delémontains», souligne Michel Hirtzlin, chef des Services industriels de la ville.

Sur les deux pompages des Rondez, un seul sera arrêté jusqu'au 4 janvier. Le second reprendra dès que le nettoyage des berges de la Birse sera terminé. Tout prochainement, donc. En attendant, et puisque le niveau des sources n'est toujours pas satisfaisant, la ville devra certainement utiliser ses forages à grande profondeur pour alimenter ses habitants de manière correcte.

Lundi, les pompiers étaient à pied d'œuvre pour tenter d'endiguer la pollution dans la Birse. PHOTO ROGER MEIER

Des frais à prendre en charge

«Ceci représentera bien évidemment un supplément de charges. Il est également clair qu'il reviendra aux responsables de la pollution de combler ces frais», poursuit Michel Hirtzlin.

A l'heure actuelle, les analyses effectuées sur l'eau des nappes phréatiques des Rondez ne signalent aucun problème de pollution.

De nouveaux échantillons seront prélevés et soumis à analyse au début de l'année prochaine. SF