

Le Quotidien Jurassien

11.08.2011

AP-00329



Centre de Renfort

d'Incendie et de

Secours de Delémont



Titre du document : Le Quotidien Jurassien 11.08.2011
Identifiant du document : AP-00329
Type de document : Article de presse (AP)
Description :
Mots clés :
Emplacement : CRISD --> Documents --> Interventions --> Articles presse
Début validité : 11.08.2011
Fin validité : 00.00.0000
Ajouté par : Froidevaux Marius le 28.08.2014 à 22h51
Modifié par : -
Téléchargé par : Anonyme le 01.09.2026 à 19:32

Historique des versions :

<i>Date de publication</i>	<i>Publié par</i>	<i>Commentaires version</i>
28.08.2014 à 22h51 *	Froidevaux Marius	

* Version téléchargée



Le Quotidien Jurassien, 11 août 2011

Grosse panne de gaz



Mardi après-midi, une erreur de maintenance a eu pour conséquence de couper l'alimentation en gaz sur le réseau de Delémont, Courtételle et Rossemaison. Les heures furent très longues pour les réparateurs. Explications.

Page 4

Clients privés de gaz pendant plusieurs heures après une erreur de maintenance

► **Un problème** survenu mardi après-midi lors d'un changement de compteur a eu pour conséquence de couper l'alimentation en gaz sur le réseau de Delémont, Courtételle et Rossemaison.

► **L'alarme a été donnée** vers 20 h lorsqu'un restaurateur a constaté que sa plaque de cuisson ne fonctionnait plus.

► **Appelés en renfort**, les pompiers ont sillonné les zones concernées pour demander aux clients de Régio-gaz de fermer les robinets d'entrée de gaz, par mesure de sécurité.

A Delémont hier, les réparations ont duré jusque vers 16 h, après une nuit et une matinée éprouvante pour les monteurs de Régio-gaz, chargés de remettre en état de marche le réseau de gaz alimentant la ville et les localités de Courtételle et Rossemaison.

La coupure, qui a privé d'énergie les clients des zones concernées durant plusieurs heures, est survenue mardi vers 14 h 30 après une erreur de manutention à la station de

la Virole, située près de la Zone d'activités régionale de Delémont (ZARD). Un employé du fournisseur de Régio-gaz, Gasverbund Mittelland (GVM), était alors occupé au changement d'un compteur.

Panne détectée tardivement

La panne a été détectée aux environs de 20 h par un restaurateur, dont la table de cuisson ne fonctionnait plus. Ce dernier a alerté le service de piquet. Auparavant, la pression



Jacques Marchand et les équipes de Régio-gaz ont passé de longues heures à remettre le réseau en service.

PHOTO DANIELE LUDWIG

était suffisante dans les vanes pour assurer une desserte correcte, ont expliqué tour à tour hier Pierre Brulhart, conseiller communal delémontain en charge du gaz et Jacques Marchand, répondant pour Régio-gaz en l'absence du directeur Daniel Frund.

Hier matin, une première partie des utilisateurs a pu bénéficier d'un café et d'une douche chaude, avec la remise en pression de la conduite de ceinture de cinq bars. Les postes de détente ont ensuite été

rouverts progressivement. Quatre personnes ont égale-

ment fait le tour des possesseurs de gazinières pour parer

à tout risque de fuite, les détenteurs de chaudière à gaz n'étant pas exposés à ce problème.

Un dispositif de sécurité incomplet

Si l'origine de la fuite a rapidement été localisée, une question restait posée hier. Comment se fait-il qu'aucun dispositif de sécurité n'ait détecté l'erreur de manutention du fournisseur, s'est demandé Pierre Brulhart.

Le montant des réparations et des dommages qu'ont subi les restaurateurs et les industriels, entre autres, n'a pas encore été chiffré.

A noter enfin que les villages de Courrendlin et Courroux, desservis par une autre conduite de ceinture, n'ont pas souffert de la panne.

MIREILLE CHÈVRE

Couper l'alimentation pour éviter tout risque avec les gazinières d'anciennes générations

► Les habitants des zones concernées n'auront pas manqué les appels appuyés des pompiers dans la nuit de mardi. A bord de six véhicules, gyrophares allumés, les soldats du feu ont demandé aux clients de Régio-gaz de couper le robinet principal d'alimentation. Le but de la manœuvre était de prévenir tout risque de fuite avec les gazinières d'anciennes générations lors

de la remise en fonctionnement du réseau de gaz, ont expliqué Pierre Brulhart et Jacques Marchand. Ces cuisinières à gaz ne s'éteignent pas automatiquement en cas de problème. Quelque 300 cuisinières sont reliées au réseau, dont une centaine issue d'anciennes générations, d'où une annonce massive, également relayée sur les ondes de la radio locale. MIC